ビームライン・実験装置 評定票

評価委員名	電子物性分科			
ビームライン名	BL-18A	ビームライン担当者名 木下 豊彦(東大ISSP)		
課題数	○適切			
混雑度	<u>1 倍から 1.5 倍</u>			
主な研究手法、研	A 角度分解光電子分光	<u>分野の中核</u> 、		
完分野とビームラ イン担当者の位置 付け	B 表面内殻準位シフト	<u>分野の中核</u> 、		
	C 共鳴光電子分光	<u>分野の一人</u> 、		

ビームラインの性能等について

適切に保守、整備されて、本来あるべ き性能を発揮しているか		<u>5</u> フル性能 を発揮			
取扱は容易か					
取扱説明書は整備され	にているか	<u>3 普通</u>			
性能・仕様等で特記 すべき点、他施設と 比較して特記すべき 点	近年の SCIENTA など市販システムをビームラインにつなぐ際に、CIS,CFS などの測定のためのプログラム開発が必要になるが、本ビームラインでは、ソフトウェアがすべて自作であり、それに対する対応がされている。分光系の高次光が多いのが欠点であるが、表面内殻準位シフト測定の際にはその特長を生かした研究(ある程度の高分解能測定)が可能である。				
改良・改善すべき点	ドラゴン型分光器で分解的は1000-2000で低い。 さらに高次光が多いこと、高エネルギー側G1使用時の波長の再現性にやや難があるとが問題である。 設計自体が古い分光器であるので、近年の高分解能測定に対応した仕様にはなってない。				

実験手法のビームラインとの適合性・研究成果について

※1:光源、ビームライン光学系と研究手法は適合しているか。

※1:光源、ビ	ームライン光学	系と研究手法は適合しているか。
	適合性 (※1)	5. 最適
	研究成果	<u>4. 高い</u>
手法 a	コメント、伸 ばすべき点、 改善すべき点	現状では、分解能、検出効率などが国際標準と比べると不足している。 しかし使い勝手の良さ、様々なサンプル表面測定への対応、サービスなどで 競争力を維持している。
	適合性 (※1)	3. 妥当
	研究成果	3. 妥当
手法 b	コメント、伸 ばすべき点、 改善すべき点	4,5年前までは、国内でもっとも高分解能でこのような研究が行えていたが、現在ではPFでも、1C,16Bなどより高分解能に対応する装置ができてきた。現在の特徴は、in situで、手法 a と双方の実験が可能な点にある。
	適合性 (※1)	3. 妥当
	研究成果	3. 妥当
手法 c	コメント、伸 ばすべき点、 改善すべき点	希土類の $4d-4f$ および、遷移金属の $3p-3d$ 共鳴光電子分光研究が行われてきたが、分解能で世界的な趨勢から後れをとりつつある。よく characterize された表面に対して、このような実験を行えるという点で競争力を維持している。
	研究成果	<u>4. 高い</u>
総合評価	世界の状況と比較してのようでは、一次では、一次では、一次では、一次では、一次では、一次では、一次では、一次	メンテナンスが行き届いている点、低温から高温にわたって表面の準備が可能で、しかもサンプルの2軸回転が可能な点、真空度がよい点、使いやすい動作プログラムなど、で競争力は維持しているが、ビームライン、電子分析器の性能では世界的な趨勢から取り残されている。

၂ <u>သ</u> ၂

実験装置の性能等について

実験装直の性能等について				
使用している実験装置名(a)		VG ADES500 光電子分析装置		
適切に保守、改善されて、本来あるべき性能を 発揮しているか		5 フル性 能を発揮		
取扱は容易か		3. 普通		
取扱説明書は整備され	ているか	3. 普通		
性能、仕様等で特記 すべき点	到達真空度、ソフトウェアの使いやすさ、サンプル表面の characterization、温度範囲回転など、表面の角度分解測定を行うには最適の条件を備えている。			
改良・改善すべき点		分解能が世界的な趨勢に立ち後れている。また、制御用コン さっているので、現状のソフトの性能は維持しつつ、最新の設 いれない。		

使用している実験装置名(b)						
適切に保守、改善されて、本来あるべき性能を 発揮しているか		5 フル 能を発揮	性 4 ほぼ性 軍 能を発揮		2 改善の 余地あり	1 改善が 必須
取扱は容易か		5. 容易	4.やや容易	3. 普通	2. やや難	1. 難
取扱説明書は整備されているか	7	5. 充実	4.やや充実	3. 普通	2.やや不足	1. ない
性能、仕様等で特記すべき点						
改良・改善すべき点						

使用している実験装置名(c)					
適切に保守、改善されて、本来あるべき性能を 発揮しているか	5 フル性 能を発揮	4 ほぼ性 能を発揮	3 まあ性 能を発揮	2 改善の 余地あり	1 改善が 必須
取扱は容易か	5. 容易	4.やや容易	3. 普通	2. やや難	1. 難
取扱説明書は整備されているか	5. 充実	4.やや充実	3. 普通	2.やや不足	1. ない
性能、仕様等で特記すべき点					
改良・改善すべき点					

今後のビームラインのあり方について

今後の計画の妥当性について	BL 担当の東京大学は高輝度光源計画を推進中であり、現在のところビームラインの改造予定はない。計画の見通しが立たなくなった場合には、新たな予算を獲得してScrap&Buildが必要となろうし、計画が順調に立ち上がった際には、その activity を新光源に移す方向で考えている。
今後5年間に	未定
その他今後の計画に付いての意見	新高輝度光源の推移を見る必要がある エネルギー分解能、角度分解能、光子数のいずれをとっても国際的に標準かそれ以下 の性能となっているため、ハードウェアから個性を発揮するのは困難である。再構築 する場合の具体案の検討が必要である。